

	Vragen-Opmerkingen/aangeleverd door bewoners	Schouw/opmerkingen/actie
1	Verkeersheuvel in de Broekermeerstraat. Het onduidelijk wie hier voorrang heeft. Het is ook een oversteekplaats voor schoolgaande kinderen. Er wordt te hard gereden.	Hier zou een oversteekplaats gerealiseerd kunnen worden!! Met duidelijke bebording. Veel schoolgaande kinderen, ontsluitingsweg. Voorrang is hier niet aangegeven. We hopen dat een verkeersdeskundige met goede oplossing komt!
	Speelveld bij de rotonde J.C. Beetsveld. Het voetbalveld op knappen, eventueel stuk kunstgrasveld, de volleybal weghalen en daar prachtige speeltuin neerzetten.	Beter onderhoud. Groot veld nu alleen voor hangjongeren en jeu de boules. Leuk om hier ook een plekje voor kleine kinderen te realiseren. (Mag wel na 15/20 jaar). Gebiedsmanagement
	overall ligt glas, er zitten gaten in het veld. Naast het voetbalveld is er ook volleybal veld dat is ook helemaal bezaaid met glas. Er hangen daar veel jongeren rond, dat is geen probleem maar het moet wel netjes blijven.	Glas op speelveld Beetslaan is niet besproken hoe we dit kunnen oplossen. Zijn er voldoende prullenbakken? Worden deze tijdig geleegd? Allen
	Voetpad/trottoir aan de Broekermeerstraat (103 tm 113) is echt aan vervanging. Parkeerplaatsen aan de Broekermeerstraat (103 tm 113) zijn aan onderhoud toe, als het regent kan je je auto niet in omdat het water blijft staan en niet doorloopt naar de putten. We moeten echt letterlijk springen om onze auto in te kunnen.	Gemeente gaat dit oppakken! Beheer 14 oktober a.s. wordt de oude asfaltlaag verwijderd. Kan de afwatering dan nog meegenomen worden?
2	Verloedering Lutkemeerstraat - slecht onderhouden tuinen - huizen die verhuurd worden aan groepen arbeiders - geen sociale controle.	Losstaande incidenten melden via meldknop op onze website (https://www2.haarlemmermeer.nl) Het heeft geen zin om ongenoegen of onvrede te melden, daar kan niemand wat aan doen. Alleen als er iets gebeurt dat niet mag, dan direct melden. Verwaarloosde voortuinen kunnen wel door IJmere opgepakt worden n.a.v. klachten omwonenden. <ul style="list-style-type: none"> • Antwoord IJMERE: Verloederde tuinen (o.a. Lutkemeerstraat/Schinkelstraat) De wijkbeheerder van Ymere is bezig met de handhaving van de tuinen. In een aantal tuinen lag nog groenafval, omdat bewoners al bezig waren nadat zij waren aangesproken. Bij de andere tuinen is de wijkbeheerder deze week langs geweest en die gaan wij ook schriftelijk attenderen op het tuinonderhoud.
	Te weinig speelplaatsen, algemene klacht in dit deel van Hoofddorp Noord!	Bepaling speelplaatsen H'meer, gebaseerd op leeftijd, lijkt niet helemaal te werken. Niet van deze tijd, waar beide ouders werken en grootouders vol ingezet worden als opvang. Hoogste tijd om hier eens met een frisse blik naar te kijken! Gebiedsmanagement/Politiek

3	Onderhoud van het groen, melding over de enorme wildernis rondom de vijver aan de Diemermeerstraat. We vragen ons af welk beleid er gevoerd wordt. B.v. het gazon rondom de vijver aan het eind van de Bijlmermeerstraat wordt keurig gemaaid? Gelden hier andere regels? Zo ja waarom??	Voorstel indienen voor maaibeleid. Wijk Bijv kant Diemermeerstraat mooi glad houden, kant Pabstlaan, half hoog, met wilde begroeing. Overkant Broekermeerstraat bij de flat kan een groter stuk wildgroei ontstaan (tussen flat en sloot). Wat er met de herplaatsing van de bomen gaat gebeuren, horen we nog. Beheer
	Oversteekplaats Pabstlaan?	Kruispunt Burg. Pabstlaan/Broekermeerstraat/ Zoetermeerstraat. Geen oversteekplaats, zeker niet voor ouderen. Verkeersdeskundige?
4	Kooimeerstraat. De sloot die tussen de Burgermeester Pabstlaan en de Kooimeerstraat loopt. In toenemende mate hebben wij last van de woekerende bramenstruiken in de groenstrook die tussen die sloot en de tuin ligt.	Dit wordt door gebiedsbeheer opgepakt.
5	In 1988 werd er gezegd dat binnen 5 jaar (1993) de woninkjes aan de Beetslaan vervangen zouden worden voor nieuwbouw. We zijn nu zeker 25 jaar verder en de huisjes zijn er nog steeds. Huisjes zitten vol met schimmel op de muren en het water druipt aan de binnenkant van de diverse ramen omdat er geen dubbel glas is. Gaten in de kozijnen. Op een van de daken groeit nu zelfs een struik. Het ruikt er muf en soms ruikt je de mufheid als je langs de huisjes loopt. Er komt wel regelmatig iemand van Ymere langs voor de mensen en die mevrouw doet haar best waar mogelijk, maar staat ook vaak met haar rug tegen de muur.	Brandweer gaat GGD inschakelen ivm het vaststellen van gezondheidsrisico's. Wijkraad/bewoners Evt. via de politiek proberen om hier harde uitspraken/afspraken af te dwingen. Huisjes zijn praktisch onbewoonbaar. Ijmere zal nu echt een beslissing moeten nemen na 25 jaar overleg.
6	Aansluiting fietspad/hoofdvaart. Wordt gebruikt door brommers (koeriers) een hekje zou de snelheid afremmen. Drempels J.C. Beetslaan t.o. 19 – Deze drempels veroorzaken meer erger, dan snelheidsbeperking, volgens de omwonenden. Fietspad Pabstlaan slecht onderhouden Oversteek naar Meerstede aan kant fietspad te steil voor rolstoel/rollator.	Verkeersdeskundige! Er wordt door gemeente te vaak over schijnveiligheid gesproken? Snelheidsremmende maatregelen en evt. hekje plaatsen, zodat fietsers niet zomaar rechtsafslaand het trottoir op kunnen rijden. Idem 2 ^{de} drempel Beetslaan (t.o. 19) en oversteek Broekermeerstraat. Onderhoud Fietspaden Pabstlaan staat in de planning. Beheer (wordt al aan gewerkt). Geconstateerd dat deze de hoek te haaks is. Wordt opgepakt. Beheer
	Horstermeerstraat 9 – doorgang naar parkeergarages is officieel een weg. Het is echter een zeer onoverzichtelijk en gevaarlijk pad, dat absoluut niet als uitrit herkent wordt. (hoge heggen, doorlopende stoep en haaks op een drempel).	Vraag kwam te laat voor de schouw. Ook iets voor een verkeersdeskundige . Idd onduidelijke in/uitgang, hoge heggen. Vreemde situatie!

<p>Het kruispunt Diemermeerstraat (viswinkel)/Broekermeerstraat, wordt niet herkend als een kruispunt. Verkeer vanuit Diemermeerstraat heeft voorrang, deze voorrang wordt echter nooit verleend, omdat de verkeerssituatie te onduidelijk is.</p>	<p>Verkeersdeskundige.</p>
<p>Beemsterstraat – er wordt ook hier te hard gereden.</p>	<p>Voor de veiligheid van de kinderen hekje plaatsen aan de straatzijde (Beemsterstraat) van het speelveld. Beheer</p>
<p><i>In de hele wijk wordt te hard gereden</i></p>	<p>Iedereen: Kijken wat er in Nederland voor oplossingen gevonden zijn in vergelijkbare wijken?</p>
<p><i>Veeg je eigen stoepje schoon 😊</i></p>	<p>Goed voorbeeld doet goed volgen!</p>

